

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ДЕТСКИЙ САД №36»

МБДОУ «ДС №36»
Пр.Октябрьский, 3, г.Анжеро-Судженск Кемеровской области, 652470
тел. (38453) 6-66-19

Исх. №100 от « 09 » 09 20 19 г.

Ответ на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по административному делу №130 от 09.08.2019г. составленного по отношению к МБДОУ «ДС №36» в результате плановой проверки проведенной ОТДЕЛОМ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА, ЯЙСКОГО И ИЖМОРСКОГО РАЙОНОВ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

№ п\п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению
1.	Сняты двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Составлена смета для выполнения работ по установке дверей эвакуационных выходов препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Будет устранено до 01.08.2020 г.
2.	Не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах двери лестничных клеток	Составлена смета для выполнения работ по монтажу приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах двери лестничных клеток. Будет устранено до 01.08.2020 г.
3.	Нарушена целостность площадки эвакуационной лестницы третьего типа	О сложившейся ситуации написана служебная записка начальнику управления образования. Будет устранено до 01.11.2019 г.

4.	Для отделки пола коридоров на путях эвакуации применены материалы с неизвестной пожарной опасностью – линолеум (не представлено подтверждение соответствия отделки показателям пожарной опасности: В2, РП2, Д3, Т2)	Составлена смета по замене материала используемого для отделки пола коридоров на путях эвакуации, с предоставлением подтверждающих документов. Будет устранено до 01.08.2020 г.
5.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (в замках имеются личинки для ключей)	Устранено.
6.	Не произведен расчет категории здания складского назначения (сарай) по пожарной опасности; в случае, если категория здания будет определена выше, чем В4 и Д, то это здание необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре	Составлена смета для заключения договора по определению категоричности здания складского назначения. Будет устранено до 01.08.2020 г.
7.	На дверях помещений складского назначения отсутствуют таблички с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",	Устранено.
8.	Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, а также работники осуществляющие круглосуточную охрану детского сада, не проходят непосредственно в детском саду обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума.	Устранено.
9.	Отсутствует программа проведения вводного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности и утвержденная приказом (распоряжением) заведующей детским садом	Устранено.
10.	Отсутствует программа проведения первичного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности и утвержденная заведующей детским садом или лицом, ответственным за пожарную безопасность детского сада	Устранено.
11.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	Устранено.
12.	Заведующей детским садом не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	Устранено.
13.	Отсутствует годовой план-график, составляемый с учетом технической	Устранено.

	документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	
14.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (складские помещения, помещение пищеблока).	Составлена смета по установке ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. Будет устранено до 01.08.2020 г.
15.	О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, форма которого не соответствует приложению 1	Устранено.

09.09.2019 г.

Заведующий МБДОУ «ДС №36»:

Т.Ш.Лисина